
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Триммер

3707 3707F 3707FC



004548



РУССКИЙ ЯЗЫК (Исходная инструкция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	3707 / 3707F	3707FC
Размер цангового патрона	6 мм или 1/4"	6 мм или 1/4"
Число оборотов без нагрузки (мин ⁻¹)	35 000	26 000
Общая длина	204 мм	204 мм
Вес нетто	1,2 кг	1,3 кг
Класс безопасности	⁰ /II	□/II

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003

END201-5

ENG905-1

Символы

Ниже приведены символы, используемые для электроинструмента. Перед использованием убедитесь, что вы понимаете их значение.



Прочитайте руководство

пользователя.





ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Только для стран ЕС He утилизируйте данный электроинструмент вместе бытовыми отходами! В рамках соблюдения Европейской Директивы 2002/96/ЕС по утилизации электрического И электронного оборудования и ее применения в соответствии С национальным

законодательством. электрооборудование в конце срока своей службы должно **УТИЛИЗИВОВАТЬСЯ** отдельно передаваться для его утилизации на предприятие. соответствующее применяемым правилам охраны окружающей среды.

ENE010-1

Назначение

Данный инструмент предназначен для зачистки заподлицо и профилирования дерева, пластмассы и подобных материалов. ENF002-2

Питание

Подключайте данный инструмент только к тому источнику питания. напряжение соответствует напряжению, указанному паспортной табличке. Инструмент предназначен для работы от источника однофазного переменного тока. Они имеют двойную изоляцию и поэтому может подключаться к розеткам без заземления.

Шум

Типичный уровень взвешенного звукового давления (А), измеренный в соответствии с EN60745:

Модель 3707.3707F

Уровень звукового давления (L_{DA}): 80 дБ (A) Погрешность (К): 3 дБ (А)

Уровень шума при выполнении работ может превышать 80 дБ (А).

Модель 3707FC

Уровень звукового давления (L_{DA}): 76 дБ (A) Погрешность (К): 3 дБ (А)

Уровень шума при выполнении работ может превышать 80 дБ (А).

Используйте средства защиты слуха

ENG900-1

Вибрация

Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем осям) определяется по следующим параметрам EN60745:

Рабочий режим: вращение без нагрузки Распространение вибрации (a_h): не более 2,5 м/с² Погрешность (K): 1.5 м/c^2 ENG901-1

- Заявленное значение распространения вибрации измерено В соответствии стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.
- Заявленное значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

∴ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

Распространение вибрации RΩ время фактического использования электроинструмента может отличаться

заявленного значения в зависимости способа применения инструмента.

 Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

ENH101-15

Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС

Makita Corporation, являясь ответственным производителем, заявляет, что следующие устройства Makita:

Обозначение устройства:

Триммер

Модель/Тип: 3707,3707F,3707FC являются серийными изделиями и

Соответствует следующим директивам ЕС:

2006/42/EC

И изготовлены в соответствии со следующими стандартами или нормативными документами:

EN60745

Техническая документация хранится у официального представителя в Европе:

Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

30.1.2009

กกกรรก

Tomoyasu Kato Директор Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA005-3

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети или на аккумуляторах.

Безопасность в месте выполнения работ

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Захламление и плохое освещение могут стать причиной несчастных случаев.
- 2. Не пользуйтесь электроинструментом во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. При работе электроинструмента возникают искры, которые могут привести к воспламенению пыли или газов.
- 3. При работе с электроинструментом не допускайте детей или посторонних к месту производства работ. Не отвлекайтесь во время работы, так как это приведет к потере контроля над электроинструментом.

Электробезопасность

- 4. Вилка электроинструмента должна соответствовать сетевой розетке. Никогда не вносите никаких изменений в конструкцию розетки. При использовании электроинструмента с заземлением не используйте переходники. Розетки и вилки, не подвергавшиеся изменениям, снижают риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакта участков тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, батареи отопления и холодильники. При контакте тела с заземленными предметами увеличивается риск поражения электрическим током.
- 6. **Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги.** Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.
- 7. Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте шнур питания для переноски, перемещения или извлечения вилки из розетки. Располагайте шнур на расстоянии от источников тепла, масла, острых краев и движущихся деталей. Поврежденные или запутанные сетевые шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.

- При использовании электроинструмента вне помещения, используйте удлинитель, подходящий для этих целей. Использование соответствующего шнура снижает риск поражения электрическим током.
- Если электроинструмент приходится эксплуатировать в сыром месте, используйте линию электропитания, которая защищена устройством, срабатывающим от остаточного тока (RCD). Использование RCD снижает риск поражения электротоком.
- Рекомендуется использовать питание через RCD с номинальным остаточным током 30 мА или менее.

Личная безопасность

- 11 При использовании электроинструмента будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. He пользуйтесь электроинструментом, если вы устали. находитесь под воздействием наркотиков. алкоголя или лекарственных препаратов. мгновенная невнимательность использовании электроинструмента может привести к серьезной травме.
- 12. Используйте средства индивидуальной защиты. Обязательно надевайте защитые очки. Такие средства индивидуальной защиты, как респиратор, защитная нескользущая обувь, каска или наушники, используемые в соответствующих условиях, позволяют снизить риск получения травмы.
- 13. Не допускайте случайного включения устройства. Прежде чем подсоединять инструмент к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, поднимать или переносить инструмент, убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или подача питания на инструмент с включенным выключателем может привести к несчастному случаю.
- 14. Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные инструменты и гаечные ключи. Гаечный или регулировочный ключ, оставшийся закрепленным на вращающейся детали, может привести к травме.
- При эксплуатации устройства не тянитесь.
 Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Это позволит лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
- Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную одежду или

- украшения. Ваши волосы, одежда и перчатки должны всегда находиться на расстоянии от вращающихся деталей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся детали устройства.
- 17. Если имеются устройства для подключения пылесборника или вытяжки, убедитесь, что они подсоединены и правильно используются. Использование пылесборника снижает вероятность возникновения рисков, связанных с пылью.

Использование и уход за электроинструментом

- 18. Не прилагайте излишних усилий к электроинструменту. Используйте инструмент, соответствующий выполняемой вами работе. Правильно подобранный электроинструмент позволит выполнить работу лучше и безопаснее с производительностью, на которую он рассчитан.
- Не пользуйтесь электроинструментом с неисправным выключателем. Любой электроинструмент с неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.
- 20. Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или хранением электроинструмента всегда отключайте его от источника питания и/или от аккумулятора. Такие превентивные меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- 21. Храните электроинструменты в местах, недоступных для детей, и не позволяйте лицам, не знакомым с работой такого инструмента или не прочитавшим данные инструкции, пользоваться им. Электроинструмент опасен в руках неопытных пользователей.
- 22 Выполняйте техническое обслуживание электроинструментов. **Убедитесь** соосности, отсутствии деформаций движущихся узлов, поломок каких-либо деталей или других дефектов, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если инструмент поврежден, отремонтируйте его перед использованием. Большое число несчастных случаев происходит из-за плохого ухода за электроинструментом.
- 23. Режущий инструмент всегда должен быть острым и чистым. Соответствующее обращение с режущим инструментом, имеющим острые режущие кромки, делает его менее подверженным деформациям, что позволяет лучше управлять им.

24. Используйте электроинструмент, принадлежности, приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых он предназначен, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

Обслуживание

- Обслуживание электроинструмента должно проводиться только квалифицированным специалистом по ремонту и только с использованием идентичных запасных частей. Это позволит обеспечить безопасность электроинструмента.
- Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.
- Ручки инструмента всегда должны быть сухими и чистыми и не должны быть измазаны маслом или смазкой.

GEB019-4

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРИММЕРА

- При выполнении работ существует риск контакта вырезного инструмента собственным шнуром питания, поэтому держите электроинструмент за специально предназначенные изолированные Перерезание провода под поверхности. напряжением может привести к передаче напряжения на внешние металлические детали инструмента удару оператора электрическим током.
- 2. Для фиксации разрезаемой детали на **VCТОЙЧИВОЙ** поверхности используйте соответствующие зажимы или другие приспособления. Никогда не держите руках распиливаемые детали в и не прижимайте их к телу, так как это не обеспечит устойчивого положения детали и может привести к потере контроля над инструментом.
- В случае длительного использования инструмента используйте средства защиты слуха.
- 4. Аккуратно обращайтесь с битой.
- Перед эксплуатацией тщательно осмотрите биту и убедитесь в отсутствии трещин или повреждений. Немедленно замените треснувшую или поврежденную биту.
- Избегайте попадания полотна на гвозди.
 Перед выполнением работ осмотрите деталь и удалите из нее все гвозди.

- 7. Крепко держите инструмент.
- Руки должны находиться на расстоянии от вращающихся деталей.
- Перед включением выключателя убедитесь, что бита не касается детали.
- Перед использованием инструмента на реальной детали дайте инструменту немного поработать вхолостую. Убедитесь в отсутствии вибрации или биения, которые могут свидетельствовать о неправильной установке биты.
- 11. Помните о направлении вращения биты и направлении ее подачи.
- Не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Включайте инструмент только тогда, когда он находится в руках.
- Перед извлечением биты из детали всегда выключайте инструмент и ждите остановки движения биты.
- Сразу после окончания работ не прикасайтесь к бите. Она может быть очень горячей, что приведет к ожогам кожи.
- Не допускайте небрежной чистки основания инструмента растворителем, бензином, маслом и т. п. Это может привести к возникновению трещин в основании.
- Используйте насадки, диаметр хвостовика которых соответствует скорости инструмента.
- 17. Некоторые материалы могут содержать токсичные химические вещества. Примите соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать вдыхания или контакта с кожей таких веществ. Соблюдайте требования, указанные в паспорте безопасности материала.
- Всегда используйте соответствующую пылезащитную маску/респиратор для защиты дыхательных путей от пыли разрезаемых материалов.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

∆предупреждени:


НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством. НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

\triangle предупреждени:

Перед проведением регулировки или проверки работы инструмента всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.


Регулировка выступа биты



- 1 Основание
- 2. Рычаг
- 3. Шкала
- 4. Регулировочный ролик

Для регулировки выступа биты, ослабьте рычаг и сдвиньте основание инструмента вверх или вперед, в соответствии с необходимостью, путем поворота регулировочного ролика. После регулировки, крепко затяните рычаг, чтобы закрепить основание инструмента.

Действие переключения



1. Рычаг переключателя

\triangle предупреждени:

Перед вставкой штекера инструмента в розетку. всегда проверяйте, что инструмент отключен.

запуска инструмента переведите переключателя в положение I (ВКЛ). Для остановки инструмента переведите рычаг переключателя в положение О (ВЫКЛ).

Электронная функция

Только для модели 3707FC

Инструменты. оборудованные электронными функциями, просты в эксплуатации благодаря следующим характеристикам.

Постоянный контроль скорости

Электронный контроль скорости для обеспечения постоянной скорости. Возможность получения тонкой отделки, так как скорость вращения держится на постоянном уровне при условиях нагрузки.

Плавный запуск

Функция плавного запуска уменьшает пусковой удар и смягчает запуск инструмента.

Включение ламп

Только для модели 3707F/3707FC

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

Не смотрите непосредственно на свет или источник света.

Для включения лампы включите инструмент. Лампа будет освещать верхнюю часть биты. Чтобы отключить лампу, отключите инструмент.

Примечание:


Используйте сухую ткань для очистки грязи с линзы лампы. Следите за тем, чтобы не поцарапать линзу лампы, так как это может уменьшить освещение.

МОНТАЖ

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

Перед проведением каких-либо работ инструментом всегда проверяйте. инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

Установка или снятие фрезы



- 1. Ослабить
- 2. Затянуть 3. Держите

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:


- Не затягивайте цанговую гайку, не вставив фрезу, иначе цанговый конус сломается.
- Пользуйтесь только ключами, поставляемыми вместе с инструментом.

Вставьте фрезу до конца в цанговый конус и крепко затяните цанговую гайку с помощью двух ключей. Для снятия биты выполните процедуру установки в обратном порядке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установите основание инструмента распиливаемую деталь так. чтобы режущий инструмент не касался детали. Затем включите набора инструмент и дождитесь режущим инструментом полной скорости. Затем перемещайте инструмент вперед по поверхности детали, прижимая основание инструмента к детали и аккуратно двигая его вперед до завершения разрезания детали.

При осуществлении боковой резки, поверхность обрабатываемой детали должна находиться слева от биты в направлении подачи.




- 1. Обрабатываемая деталь
- 2. Направление вращения биты
- 3. Вид сверху инструмента
- 4. Направление подачи

001984

Примечание:


- Слишком быстрое перемещение инструмента вперед может ухудшить качество резки или повредить биту или двигатель. Слишком медленное перемещение инструмента вперед может привести к сжиганию и порче выреза. Надлежащая скорость подачи будет зависеть от размера биты, типа обрабатываемой детали и глубины резки. Перед осуществлением резки на фактической обрабатываемой детали, рекомендуется сделать пробный вырез на куске ненужного пиломатериала. Это позволит точно узнать, как будет выглядеть вырез, а также проверить размеры.
- При использовании башмака фрезера, прямой направляющей или кромкообрезной направляющей, обязательно устанавливайте ее на правой стороне в направлении подачи. Это поможет удерживать ее заподлицо с боковой стороной обрабатываемой детали.



- 1. Направление подачи
- 2. Направление вращения биты
- 3. Обрабатываемая деталь
- 4. Прямая направляющая

 Так как чрезмерная резка может привести к перегрузке двигателя или трудностям в управлении инструментом, глубина резки не должна превышать 3 мм за один проход при резке пазов. Если вы хотите вырезать пазы глубиной более 3 мм, сделайте несколько проходов, постепенно увеличивая глубину биты.


Профильная направляющая



00170

Профильная направляющая имеет втулку, через которую проходит бита, что позволяет использовать фрезер с профильными шаблонами.


Отверните винты и снимите защиту основания. Установите профильную направляющую на основание и установите на место защиту. Затем затяните винты для фиксации защиты основания.



- 1. Винты
- 2. Защита основания
- 3. Отвертка

001704

Прикрепите профиль к обрабатываемой детали. Установите инструмент на профиль и перемещайте его, продвигая профильную направляющую вдоль боковой стороны профиля.




- 1. Прямая бита
- 2. Основание
- 3. Профиль
- 4. Расстояние (X)
- Обрабатываемая деталь
- 6. Профильная направляющая

Примечание:

Размер вырезанной обрабатываемой детали будет немного отличаться от размера профиля. Обеспечьте расстояние (X) между фрезерной битой и внешней стороной профильной направляющей. Расстояние (X) вычислить при помощи следующего уравнения:


Расстояние (X) = (наружный диаметр профильной направляющей - диаметр фрезерной биты) / 2

Прямая направляющая (поставляется отдельно)




Прямая направляющая эффективно используется для осуществления прямых вырезов при снятии фасок или резке пазов.

Прикрепите направляющую пластину к прямой направляющей с помощью болта, волновой гайки, плоской шайбы и барашковой гайки.



- Болт
- 2. Направляющая пластина
- 3. Прямая направляющая
- 4. Барашковая гайка


Прикрепите прямую направляющую с помощью зажимного винта (А). Ослабьте барашковую гайку на прямой направляющей и отрегулируйте расстояние между фрезой и прямой направляющей. Надежно затяните барашковую гайку на необходимом расстоянии.




- Винт зажима (A)
- 2. Прямая направляющая
- 3. Барашковая гайка
- 4. Основание

При резке, перемещайте инструмент, держа прямую направляющую заподлицо с боковой стороной обрабатываемой детали.

Если расстояние (А) между боковой стороной обрабатываемой детали и положением резки слишком широкое для прямой направляющей, или если боковая сторона обрабатываемой детали неровная. прямую направляющую использовать нельзя. В данном случае, надежно закрепите прямую доску к обрабатываемой детали и используйте ее в качестве направляющей для основания фрезера. Подавайте инструмент в направлении стрелки.



Круговая работа



- 1. Барашковая гайка
- 2. Направляющая пластина 3. Прямая
- направляющая 4. Центральное
- отверстие
- 5. Болт

Круговую работу можно осуществлять при сборке прямой направляющей и направляющей пластины, как показано на рисунках.


Минимальный и максимальный радиусы вырезаемых окружностей (расстояние между центром окружности и центром фрезы) следующие:

Мин.: 70 мм

Макс.: 221 мм

Для выреза окружностей радиусом от 70 мм до 121

Для выреза окружностей радиусом от 121 мм до 221 MM.




- 1. Барашковая гайка
- 2. Направляющая пластина
- 3. Прямая направляющая
- 4. Центральное отверстие
- Болт

Примечание:


использованием данной направляющей. окружности диаметром от 172 мм до 186 мм вырезать нельзя.

Совместите центральное отверстие направляющей с центром вырезаемой окружности. Вставьте гвоздь диаметром до 6 мм в центральное отверстие для закрепления прямой направляющей. Поверните инструмент вокруг гвоздя по часовой стрелке.




- 1. Гвоздь
- 2. Центральное
 - отверстие 3. Прямая направляющая

Кромкообрезная направляющая




С помощью кромкообрезной направляющей можно обрезку криволинейные осуществлять кромок, вырезы в шпоне для мебели и т.д. Ролик направляющей идет по кривой и обеспечивает точность резки.

Установите кромкообрезную направляющую основании инструмента с помощью зажимного винта (А). Ослабьте зажимной винт (В) и отрегулируйте расстояние между фрезой и кромкообрезной направляющей путем поворота регулировочного винта (1 мм за оборот). Установив необходимое расстояние, затяните зажимной винт (В) для закрепления кромкообрезной направляющей.



- 1. Регулировочный винт
- 2. Винт зажима (В)
- 3. Кромкообрезная направляющая
- 4. Винт зажима (А)

При резке, перемещайте инструмент так, чтобы ролик направляющей перемещался по боковой стороне обрабатываемой детали.




- 1. Обрабатываемая деталь
- 2. Бита
- 3. Направляюзий ролик

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед проверкой ипи проведением техобслуживания всегда проверяйте. инструмент выключен, а штекер отсоединен от
- Запрещается использовать бензин, лигроин, растворитель, спирт и т.п. Это может привести к изменению цвета, деформации и появлению трещин.


Замена угольных щеток



1. Ограничительная метка

Регулярно вынимайте и проверяйте угольные шетки. Заменяйте их. если они изношены ограничительной отметки. Содержите угольные щетки в чистоте и в свободном для скольжения в держателях положении. При замене необходимо обе угольные щетки одновременно. Используйте только одинаковые угольные щетки.

Используйте отвертку для снятия щеткодержателей. Извлеките изношенные угольные щетки, вставьте новые и закрутите крышки щеткодержателей.



1. Отвертка 2. Колпачок держателя щетки

001999

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Макіta, с использованием только сменных частей производства Makita.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

∴ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:


Эти принадлежности или насадки рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению.

Если Вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь со своим местным сервис-центром Makita.

- Биты для прямых и криволинейных пазов
- Биты для образования кромок
- Биты для резки многослойных кромок
- Блок прямой направляющей
- Блок кромкообрезной направляющей
- Блок основания фрезера (для зенкования прямой битой)
- Башмак фрезера
- Профильная направляющая
- Цанговый конус 6 мм
- Цанговый конус 6,35 мм (1/4")
- Ключ 10
- Ключ 17

Режущий инструмент кромкообрезного станка.


Прямая бита



n	n	5	1	4	6

				MM	
	D	Α	L 1	L2	
20	6	20	50	15	
20E	1/4"		50	15	
8	6	8	50	18	
8E	1/4"	0	30	10	
6	6	6	50	18	
6E	1/4"	0	30	10	


Бита для "U"-образных пазов



005117

					MM
	D	Α	L1	L2	R
6	6	6	60	28	3
6E	1/4"		00		
006496					

Бита для "V"-образных пазов




005118

					MM
	D	Α	L 1	L 2	θ
Ì	1/4"	20	50	15	90°

006454


Бита для обрезки кромок точек сверления заподлицо



005120

					MM	
	D	Α	L 1	L 2	L 3	
6	6	6	60	18	20	
6E	1/4"		00	10	28	
000407	•	•				


Бита для двойной обрезки кромок точек сверления заподлицо



005121

						MM
	D	Α	L1	L2	L 3	L 4
6	6	6	6 70	40	12	14
6E	1/4"	"	10			
000100						

Бита для закругления углов




005125

							MM
	D	A 1	A 2	L1	L2	L 3	R
8R	6	25	9	40	13	_	
8RE	1/4"	25 9	48	13	5	8	
4R	6	20	8	45	10	4	4
4RE	1/4"	20	"	43	'0	~	~

006489


Бита для снятия фасок



005126

					MM
D	Α	L1	L2	L 3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°
006462	•	•			


Бита для выкружки



005129

				MM
D	Α	L 1	L 2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8
000404	•			

Подшипниковая бита для обрезки кромок заподлицо




005130

			MM
D	Α	L 1	L 2
6	10	E0.	20
1/4"		30	20

006465


Подшипниковая бита для закругления углов



005131

					MM
A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R
15	8	37	7	3,5	3
21	8	40	10	3,5	6
21	8	40	10	3,5	6
	15 21	15 8 21 8	15 8 37 21 8 40	15 8 37 7 21 8 40 10	15 8 37 7 3,5 21 8 40 10 3,5


Подшипниковая бита для снятия фасок



005132

					MM
D	A 1	A 2	L1	L 2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4"	26	0	42	12	45
6	20	8	41	11	60°
000407					

Подшипниковая бита для забортовки




005133

							MM
D	A 1	A 2	A 3	L1	L 2	L 3	R
6	20	12	8	40	10	5,5	4
6	26	12	8	42	12	4,5	7

006468


Подшипниковая бита для выкружки



005134

								MM
D	A 1	A 2	A 3	A 4	L1	L 2	L 3	R
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5
200400								

Подшипниковая бита для S-образного профиля



005135

							MM
D	A 1	A 2	L1	L2	L3	R1	R2
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5
6	26	8	42	12	4,5	3	6
000470			•				

Примечание:

 Некоторые элементы списка могут водить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan

www.makita.com